



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	SAN RAYMUNDO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR 1 VUELTA GRANDE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-11-7721-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Sustrucción de Estructura de soporte de metal




Foto 2: Sustrucción de lámina



Foto 3: Sustrucción del ducto electrico



Foto 4: sustitucion de tubos



Foto 5: Sustrucción de bajadas de agua pluvial



Foto 6: Sustrucción de deposito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público