

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chuarancho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Poniente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-12-0016-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: 15. Muros perimetrales. Reparación y repello exterior de pared.



Foto 2: 6. Instalación de piso cerámico en aulas



Foto 3: Instalación de piso cerámico en gradas



Foto 4: Instalación de piso cerámico en corredor y dirección.



Foto 5: 1. Cubierta de lamina. 1.1 Sustitución de lamina en la cancha.



Foto 6: 17. Reparación de sistema eléctrico. 17.4 Sustitución de focos ahorradores. 17.5 Sustitución de plafoneras. 17.11 Reparación de cableado eléctrico. En aulas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chuarancho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Poniente
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-12-0016-43	FECHA:	5/09/2025




Foto 7: 6. Instalación de piso ceramico y azulejo en baños



Foto 8: 6. Instalacion de canal. Pintura de interior y exterior.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

