



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Chuarancho
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caseío Las Cruces, Aldea Santa Bárbara Lo de Lac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01 - 12 - 0022 - 43	FECHA:	05-09-2025



Foto1: Mantenimientos de puertas de metal



Foto 2: Sustitución de piso de torta de concreto por piso de granito



Foto 3: Pintura de muros exteriores



Foto 4: Pintura de muros interiores



Foto 5: Sustitución de lámparas de 2 x 40 por foco tipo led incluye instalación de plafonera en el primer nivel



Foto 6: Sustitución de lámparas de 2 x 40 por foco tipo led incluye instalación de plafonera en el segundo nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

