

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	CHUARRANCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JM. CARLOS AUGUSTO TRUJILLO ALVAREZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON CENTRAL, CHUARRANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-12-1850-43	FECHA:	6/03/2025



Foto 1:

10.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 2:

10.3 Sustitución de inodoro



Foto 3:

10.5 Sustitución lavamanos



Foto 4:

10.8 Sustitución de mingitorio



Foto 5:

14.3 Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras



Foto 6:

19.2 Instalación de chorros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben numerar de 1 a 10.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

