

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHUARRANCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN BUENAVENTURA, CHUARRANCHO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-12-1852-43	FECHA:	5/09/2025




Foto1: Sustitución de laminado por lamina troquelada calibre 26 en el patio de la escuela.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 3: Sustitución de laminado por lamina troquelada calibre 26 en el patio de la escuela direccion.




Foto 4: Sustitución de laminado por lamina troquelada calibre 26 en el patio de la escuela direccion



Foto 5: Instalacion de Rejilla en area de patio sobre cuneta



Foto 6: Instalacion de Rejilla en area de patio sobre cuneta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rita Raymunda
Firma y sello del Presidente de la OPF



Chirley
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

