

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	CHUARRANCHO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA "CHIKUIN"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIKUÍN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-12-1860-43	FECHA:	5/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina tercer nivel.



Foto 2: Sustrucción de lámina en aulas tercer nivel.



Foto 3: Instalación de tapaluz en Agujero entre pared y lámina.



Foto 4: Sustrucción de canales dañados.




Foto 5: Instalación de baranda.





Foto 6: Ducha a sustituir por sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

