

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	FRAIJANES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA AVENIDA 6-35 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-0003-45	FECHA:	1 DE DICIEMBRE 2025



Foto1: Cambio de vidrios en diferentes areas del establecimiento aulas , cocina y ventanas interiores ,



Foto 2: sustitucion de piso en area de aulas gradas y pasillos con piso color rojo mate




Foto 3: pintura en muros interiores y exteriores de la cocina




Foto 4: reparacion de sistema electrico




Foto 5: reparacion y sustitucion del area de cocina, conccion de pila fundida con concreto con divisiones, elaboracion de gabinetes areo con puertas abatibles de pvc y fundicion de gabinete vertical con acabado de




Foto 6: sustitucion de sanitarios y lavamanos con sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	FRAIJANES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA AVENIDA 6-35 ZONA 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-0003-45	FECHA:	1 DE DICIEMBRE 2025



Foto1: colocacion de chapas en puertas y modificacion de puerta de direccion y mantenimiento de puertas en sanitarios de niños y niñas




Foto 2:




Foto 3:




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

