

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	FRAIJANES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM NO. 803	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	FINCA NACIONAL PAVON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-1870-43	FECHA:	19/09/2025



Foto 1: Instalación de canal y bajadas pluviales.



Foto 2: Instalación de piso y remozamiento de muro en bodega y guardiania.



Foto 3: Fundición de losa de patio de concreto.




Foto 4: Remozamiento de muro perimetral, instalación de malla sobre muro de mampostería.



Foto 5: Remozamiento de cubierta portante y sustitución de lámina.





Foto 6: Remozamiento de losa de patio: canalización de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el MUNICIPIO.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

