

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	FRAIJANES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM COLONIA SAN ANTONIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-6606-43	FECHA:	17.09.2025



Foto 1: AMPLIACION DE
SANITARIOS



Foto 2: REPELLO EN AREA DEL LADO IZQUIERDO



Foto 3: CAMBIO DE LAMINA
EN CORREDOR



Foto 4: COMPRA E INSTALACION DE TINACOS



Foto 5: CAMBIO DE
PORTON DE INGRESO



Foto 6: AMPLIACION DE SANITARIO CON MIGITORIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	FRAIJANES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM COLONIA SAN ANTONIO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COLONIA SAN ANTONIO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-6606-43	FECHA:	17.09.2025



Foto1: REPELLO DEL
FRENTE DEL
ESTABLECIMIENTO




Foto 2: INSTALACION DE MUEBLE AEREO DE CONCRETO Y
PUERTAS



Foto 3: INSTALACION DE
UN POLLETON DE
CONCRETO



Foto 4: PINTURA DE BASE DE TINACO Y CAMBIO DE TINACO
PERFORADO




Foto 5: INSTALACION DE
FLANCH POR FILTRACION



Foto 6: INSTALACION DE UN LAVAMANOS CORRIDO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---