

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Fraijanes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 avenida, 4-93 zona 1, Aldea Lo de Diéguez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-8817-43	FECHA:	18 de septiembre de 2025



Foto 1: Pintura de muros exterior. Pintura de muro perimetral y gradas.



Foto 2: Puertas. Cambio de chapas en puertas.



Foto 3: Pintura de muros interior. Pintura de muro perimetral y banqueta.



Foto 4: Sustitución de pila y estructura de techo.



Foto 5: Sustitución de pila y pintura de muros interior.



Foto 6: Mantenimiento a portones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Fraijanes
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1 avenida, 4-93 zona 1, Aldea Lo de Diéguez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-13-8817-43	FECHA:	18 de septiembre de 2025



Foto7: Mantenimiento a portones. Remozamiento de áreas que se encuentran quebradas.



Foto 8: Sustitución de área de cocina. Colocacion de azulejo en área de cocina.



Foto 9: sustitución de área de cocina. Colocación de azulejo y gabinete aéreo en area de cocina.



Foto 10: Sustitución de área de cocina. Sustitución de puertas de gabinetes por puertas de metal.



Foto 11: Impermeabilización de losa. Aplicación de impermeabilizante en toda la losa.



Foto 12: Impermeabilización de losa. Aplicación de impermeabilizante en toda la losa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

