

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7ma. Ave. 1-45 Colonia Villas del Río Amatitlán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0026-45	FECHA:	



Foto: 1 Módulo No. 2 Antes de Imperializante



Foto: 2 Módulo No. 2 Antes del Imperializante



Foto: 3 Parte de Atrás del establecimiento donde se va a pintar



Foto: 4 Parte de Atrás del establecimiento donde se va a pintar




Foto: 5 Antes del reparación, mantenimiento y modificación



Foto: 6 Antes del reparación, mantenimiento y modificación

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---