

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA EL RINCON J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COL. ESMERALDA LOTE 211 ALDEA EL RINCON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0042-43	FECHA:	04/09/2025



Foto: 1 Cambio de puertas en baño de niñas y niños



Foto: 2 Azulejo en baño de niñas y niños



Foto: 3 Cambio de pila y depósito de agua



Foto: 4 Cambio de techo en pasillo



Foto: 5 Reparación de canales




Foto: 6 Pintura de puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

