



Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton San Miguel, Aldea las Trojes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0043-43	FECHA:	20/05/2025



Foto: 1 Se da mantenimiento a torta existente



Foto: 2 Mejoramiento de jardineras



Foto: 3 Banqueta en el área del escenario



Foto: 4 mejoramiento de gradas de ingreso al patio



Foto : 5 Área de cocina, se colocara azulejo y se da mantenimiento a chimenea de extracción de humo y cernido



Foto: 6 pintura y mejoramiento de puerta de salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia LeMay

Firma y sello del Presidente de la OPR



Rafael Mejía

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Canton San Miguel, Aldea las Trojes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0043-43	FECHA:	20/05/2025



Foto: 7 mantenimiento de chimenea y azulejo de la cocina



Foto: 8 pintura para el area de cocina



Foto: 9 pintura y mejoramiento de puerta de salones



Foto: 10 pintura puerta de dirección

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia Chávez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Ramiro Méndez

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

