

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Aldea El Cerro Corado Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle 5-77 Colonia Lomas del Capitán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0046-43	FECHA:	4/09/2025



Foto: 1 En esta fotografía vemos que las ventanas ya se encuentran deterioradas en la cual se necesita un cambio.



Foto: 2 En esta fotografía podemos observar que los ventanales requieren un arreglo de tallado para asilografar una mejor vista.



Foto: 3 Podemos observar que en estos ventanales carecen de ventilación ya que no se pueden abrir las ventanas provocando un salón muy caluroso.



Foto: 4 Aca podemos observar que varios vidrios de algunas ventanas se encuentran quebrados lo cual requiere un cambio.



Foto: 5 aca podemos observar que gran parte de las ventanas del establecimiento no se pueden abrir provocando salones calurosos.



Foto: 6 en este ventana se puede observar la pared inferior con su estructura de revestimiento deteriorado dejando expuesta la mampostería o material de construcción.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Rosalba Hernández

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

