



Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
Negrita"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA EL PEPINAL J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal lote 210, Aldea San Antonio El Pepinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0049-45	FECHA:	19/03/2025



Foto: 1 Aula No. 7 Cerrido e impermeabilización



Foto: 2 Aula No. 8 cerrido e impermeabilización, se humedecen mucho las paredes y los muebles.



Foto 3. Aula No. 8 pared humeda



Foto No. 4 Muebles del aula No. 8 por humedad se aruinan los muebles.



Foto: 5 mantenimiento correctivo del parton entrada al establecimiento (foto del lado fuera de la entrada).



Foto No. 6 mantenimiento corre tivo del portón entrada al establecimiento, en la parte de abajo ya esta muy picado el material. (foto del lado dentro)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA EL PEPINAL J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal lote 210, Aldea San Antonio El Pepinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0049-45	FECHA:	19/03/2025



Foto: 7 mantenimiento de baños impermeabilización de paredes y terraza e instalación de canales y bajadas de agua.



Foto No. 8 mantenimiento de baños impermeabilización de paredes y terraza e instalación de canales y bajadas de agua



Foto No. 9 mantenimiento correctivo de desfogue frente a las aulas No. 7 y No. 8



Foto No.10 mantenimiento correctivo de desfogue frente a las aulas No. 7 y 8.



Foto: 11 mantenimiento correctivo de desfogue frente a las aulas No. 7 y No. 8



Foto: 12 mantenimiento correctivo de bodega, techo, piso, baño y fosa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
Negrita"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB TELESECUNDARIA EL PEPINAL J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Calle principal lote 210, Aldea San Antonio El Pepinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-0049-45	FECHA:	19/03/2025



Foto No. 12 mantenimiento correctivo de bodega Techo



Foto: 13 mantenimiento corerectivo de bodega la puerta y el piso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---