

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☒      DURANTE ☐      POSTERIOR ☐

|                             |                             |                                |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA                   | MUNICIPIO:                     | AMATITLAN                                           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM CASERIO EL ARENAL J.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | FINCA LA MERCED, CASERIO EL ARENAL, ALDEA EL RINCON |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-14-0117-43               | FECHA:                         | 20/05/2025                                          |



Foto: 1 SUMINISTRO E INSTALACION DE BALCONES 2DO NIVEL SALONES DE CLASE



Foto: 2 CUBIERTA DE LAMINA PARA SALON DE CLASES



Foto: 3 CORREDORES PARA COLOCACION DE LAMPARAS (PATIO CENTRAL)



Foto: 4 IMPERMEABILIZANTE EN AREA DE ESCENARIO



Foto: 5 AMPLIACION EN PILETA DE 1 CHORRO A 4 CHORROS



Foto: 6 AREA DE SERVICIOS SANITARIOS HOMBRES Y MUJERES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

