

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M. John F. Kennedy J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida y 11 calle Esquina, Barrio San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1887-43	FECHA:	20/05/2025



Foto 1: Piso del pasillo lado oeste-norte



Foto 2: Piso del pasillo lado oeste-sur



Foto 3: Piso lado norte-este




Foto 4: Piso lado norte-este



Foto 5: Remozamiento de cocina, repello de paredes



Foto 6: Arreglo de puertas de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público