

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JV RAFAEL IRIARTE CANTON HOSPITAL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	7a. CALLE 7-35 BARRIO HOSPITAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1888-43	FECHA:	19/05/2025



Foto: 1 remozamiento de 315 metros de piso en mal estado



Foto: 2 cambio de pisos quebrados y despegados 20 metros



Foto: 3 colocacion de zocalo 57 metros



Foto: 4 cambio de ventanas 46 metros cuadrados, por ventanas por ventana corredizas PVC ventilables, con vidrio ahumado.



Foto: 5 Se necesitan cambiar los sanitarios en baños de niñas



Foto: 6 reconstruccion de drenajes por taponamiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---