

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M JOHN F. KENNEDY J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida y 11 calle Esquina, Barrio San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1889-43	FECHA:	26/05/2025



Foto 1: Piso del pasillo lado este - norte



Foto 2: Piso del pasillo lado este-sur




Foto 3: Piso Párvulos 3 "A"




Foto 4: Piso Párvulos 3 "B"



Foto 5: Piso Primero "A"



Foto 6: Piso Dirección J.V.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.U.M JOHN F. KENNEDY J.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2da. Avenida y 11 calle Esquina, Barrio San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1889-43	FECHA:	26/05/2025



Foto 1: Piso Primero "B"




Foto 2: Piso segundo "A"



Foto 3: Piso Segundo "B"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--