

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                         |                                |               |
|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA               | MUNICIPIO:                     | AMATITLÁN     |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM "FRANCISCO GUZMÁN" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TACATÓN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-14-1898-43           | FECHA:                         | 30/04/2025    |



Foto 1: Aplicación de pintura



Foto 2: Repello y pintura



Foto 3: Cambio de pila



Foto 4: Mejora en malla



Foto 5: Pintura en la escuela



Foto 6: Pila en primer nivel

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

