

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	calle principal, lote 210 aldea San Antonio El Pepinal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-1906-43	FECHA:	15/03/2025



Foto: 1 CAMBIO DE TECHO, SALÓN 6o. PRIMARIA



Foto: 2 AJUSTE DE PARED DE SEXTO PRIMARIA



Foto: 3 BALCONES DE SEXTO PRIMARIA



Foto: 4 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TECHO Y CANALES 4o. GRADO Y DIRECCIÓN



Foto: 5 SERVICIO SANITARIO Y SUS ACCESORIOS



Foto: 6 REPARACIÓN DE VENTANA DE PARVULOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Maribel Rotes P...</i> Firma y sello del Presidente de la O...	<i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--