

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Juana Mercedes Dardon Blanco JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. Calle 1-90, Colonia Mi Ilusión 1, Amatitlán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-2682-43	FECHA:	16/05/2025



Foto1: Ventanales en mal estado, se reemplazaran por ventanas de PVC



Foto2: Ventanales en mal estado, se reemplazaran por ventanas de PVC



Foto 3: Ventanales en mal estado, se reemplazaran por ventanas de PVC



Foto 4: Ventanales en mal estado, se reemplazaran por ventanas de PVC



Foto 5: Sanitarios en mal estado, se hará sustitución de los mismos y se colocará piso cerámico



Foto 6: Sanitarios en mal estado, se hará sustitución de los mismos y se colocará piso cerámico



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

