



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM EL PROGRESO J. V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2DA. AVENIDA COLONIA EL PROGRESO II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-6331-43	FECHA:	19 DE MAYO DE 2025



Foto: 1 MEJORAMIENTO DE BANQUETA



Foto: 2 LA ESTRUCTURA DE LA PILETA DIFICULTA LA HIGIENE ADECUADA PARA LA MISMA Y DEBIDO A LA TUBERÍA DE PVC LAS LLAVES SE QUIEBRAN FRECUENTEMENTE.



Foto: 3 AL MOMENTO QUE SE OBSTRUYE LA TUBERÍA ES IMPOSIBLE REALIZAR EL DESTAPADO CORRECTO YA QUE NO HAY TUBERÍA VISIBLE.



Foto: 4 LA ESTRUCTURA DE LA PILETA DIFICULTA LA HIGIENE ADECUADA PARA LA MISMA Y DEBIDO A LA TUBERÍA DE PVC LAS LLAVES SE QUIEBRAN FRECUENTEMENTE.



Foto: 5 EL ÁREA DE LA PARED SE ENCUENTRA DESCASCARÁNDOSE DEBIDO A LA HUMEDAD QUE SALPICA LA MISMA.



Foto: 6 MÓDULO DONDE SE COLOCARÁ EL FLASHING DEBIDO A QUE EN INVIERNO SE FILTRA EL AGUA DAÑANDO LAS PAREDES Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

La Maldonado

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

