

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	LOTE 33 SECCIÓN A COL. SAN JORGE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-6397-43	FECHA:	20 DE MAYO DE 2025



Foto: 1 Modulo de sanitarios de preprimaria para remodelación



Foto 2: colocación de piso en salones de preprimaria



Foto: 3 Espacio para colocar piso ceramico en aula de preprimaria



Foto 4: paredes a pintar del aula



Foto: 5 REPARACION DE LA ESTRUCTURA DEL PORTON PRINCIPAL



Foto: 6 ampliación de techo de laminas para baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---