

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	AMATITLÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CONCEPCIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5ta. Avenida Final Barrio Ingenio Amatitlán
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-7030-43	FECHA:	19 de mayo de 2025



Foto 1 : Piso actual de 4to. B y C



Foto 2: Piso actual 1ro. A y 2do. B



Foto 3 : Láminas dañadas del domo



Foto 4 : Láminas dañadas del domo




Foto 5 : Puertas sin chapa 4to. C, es una de las 7 chapas a cambiar



Foto 6 : Puerta sin chapa 2do. C/Chapa mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

