

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Altos de la Cruz	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana 20 lote 1 Colonia Altos de la Cruz
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-8757-43	FECHA:	26/05/2025



Foto: 1 Remozamiento de piso, repello y cernido del salón.



Foto: 2 Remozamiento de piso, portones, paneles divisores, repello y cernido.



Foto: 3 Cernido liso en el frente de la escuela para luego Rotularlo, con el nombre de la Escuela.



Foto: 4 Retirar los balcones, para que entre ventilación cruzada. Y se refresquen los salones, repello



Foto: 5 Retiro de ventanas de hierro, cernido y repello, instalación de ventanas PVC, (ventilación cruzada)



Foto: 6 Cambio de sanitarios, mantenimiento de puertas de metal, azulejo en sanitarios, repello y cernido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Claudia L. y m

Firma y sello del Presidente de la OPEA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

