



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Con Orientacion Scout San JuanBautista Jornada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Y 2da.calle lote 33 A Colonia San Juan Bautista II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-8842-43	FECHA:	29 de abril de 2025



Foto 1: Colocación de azulejo en todos los baños e instalación de 4 baños para niños y niñas



Foto 2: Mantenimiento a lavamanos.




Foto 3: Modificación de lavamanos en patio central a monolitico para mas durabilidad.



Foto 4: Modificación de cerca de lamina por Porton trasero del establecimiento.



Foto 5: Cambio de lamina por lamina troquelada



Foto 6: Apertura de ventana para mas ventilacion, Mantenimiento a porton, pintura exterior del establecimiento



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar



Firma y Sello Director Centro Educativo