

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Amatitlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM Profa. Sara Leticia Mazariegos león de Godoy	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra calle B-15 Colonia Las Moliendas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-14-9460-43	FECHA:	20/05/2025



Foto: 1 cambio e instalación de azulejo en lavamanos de sanitarios de niños y niñas. Y cambio total de 4 lavamanos.



Foto: 2 cambio de sanitarios, piso, azulejos en baños de niños y niñas.



Foto: 3 sustitucion de ventanas por blok y repello en baños de niños y niñas.



Foto: 4 cambio e instalación de piso ceramico en 2 salones de clase



Foto: 5 suministro e instalacion de pila.



Foto: 6 Cambio y sustitucion de sanitario de maestros, sustitucion de lavamanos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

