

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 avenida 2-32 zona 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0056-45	FECHA:	10 de abril 2025



Foto: 1 Cambio de techo de las aulas de enfrente.



Foto: 2 Blanqueado de la parte frontal del establecimiento.



Foto: 3 Nivelacion y colocacion de piso baldosa granito.



Foto: 4 Nivelacion y colocacion de piso baldosa granito.




Cernido en pared interior del frente del establecimiento.



Foto: 6 Cambio de sanitarios defectuosos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---