

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Avenida 6-64 Anexo al Éxodo zona 12
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0066-46	FECHA:	14 DE MARZO DE 2025



Foto 1 2 salones para colocar piso granito



Foto 2 1 salón del segundo nivel para piso granito



Foto 3 dos sanitarios para piso granito e instalación de un inodoro



Foto 4 segundo sanitario para cambio de azulejo y chorros




Foto: remozamiento de gradas en mal estado



Foto: 6 salón piso granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPR


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

