

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8A. CALLE 13-10 COLONIA SANTA ISABEL II ZONA 3
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1-15-0072-45	FECHA:	14/03/2025




Foto: 1 mantenimiento de porton principal, rectificar pasador y ajustar pines arriba, y pintura de porton



Foto: 2 remosamiento de puertas, cambio de chaspas y rectificaciom de pasadores y pines y pintado



Foto: 3 remozamiento de aulas con repello y colocar protector de lamina




Foto: 4 remozamiento de pared salon 1 raspado y limpieza para impermeabilizar



Foto: 5 arriate area jardin, colocacion de block y colocacion de piedrin



Foto: 6 loza frente a sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL:	INEB	DIRECCIÓN DEL:	8A. CALLE 13-10 COLONIA SANTA ISABEL II ZONA 3
ESTABLECIMIENTO:	1-15-0072-45	FECHA:	14/03/2025



Foto: 7 remozamiento de cuneta frente a sanitarios



Foto: 8 remozamiento de pilas, colocacion de piso ceramico y azulejo a ambas pilas



Foto: 9 mantenimiento de baranda de jardin, reforzamiento y pintada



Foto: 10 remozamiento modificacion de rejas de cuneta de jardin



Foto: 11 remozamiento de cuneta cancha



Foto: 12 remozamiento de banquetas de cancha

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL:	INEB	DIRECCIÓN DEL:	8A. CALLE 13-10 COLONIA SANTA ISABEL II ZONA 3
ESTABLECIMIENTO:	1-15-0072-45	FECHA:	14/03/2025



Foto: 13 remozamiento de canal pluvial en graderio



Foto: 14 remosamiento de porton vehicular



Foto: 15 remosamiento de pintura en interior y exterior de aulas modulo principal




Foto: 16 remozamiento en sistema electrico, tomacorrientes, apagadores y lamparas led



Foto: 17 remozamiento de timbres





Foto: 18

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OGP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--