

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Avenida 7-43 Residenciales Catalina zona 6 Villa Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0073-45	FECHA:	20/05/2025



Foto: 1 Sustrucción de portón en área verde.



Foto: 2 Sustrucción portón para bodega contigua al salón de Ciencias Naturales



Foto: 3 Mantenimiento de ventanas



Foto: 4 Operador de ventana tipo mariposa dañados




Foto: 5 Sustrucción de vidrios



Foto: 6 Pintura interior en salones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Avenida 7-43 Residenciales Catalina zona 6 Villa Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0073-45	FECHA:	20/05/2025



Foto: 7 Pintura exterior de los salones



Foto: 8 Área detrás de los salones que requiere impermeabilización



Foto: 9 Reparación del Sistema Eléctrico



Foto: 10 Poca iluminación en el aula



Foto: 11 Fuga de agua por daño en la tubería del lavamanos de docentes



Foto: 12 Sustitución de piso en la cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.F.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6a. Avenida 7-43 Residenciales Catalina zona 6 Villa Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0073-45	FECHA:	20/05/2025



Foto: 13 Sustitución de piso en salón de Emprendimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

[Handwritten Signature]

