



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL BASICA DE TELESECUNDARIA, SAN MIGUEL RAMIREZ.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	11 AV. A 12-17 Z. 2 SAN MIGUEL RAMIRES VILLA NUEVA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0077-45	FECHA: 01/04/2025	1/04/2025



Foto: 1. REMODELACION DE COCINA



Foto: 2. MANTENIMIENTO Y REMODELACION DE PAREDES DE MADERA



Foto: 3. MANTENIMIENTO DE PARED DE MADERA Y REMODELACION



Foto: 4. CIELO FALSO, PISO CERAMICO, SELLADO DE VENTANAS DE FONDO, INTALACION DE PUERTA HDF



Foto: 5. INSTALACION DE VENTANAS PVC, MANTENIMIENTO DE BALCON, INST DE PUERTA DE METAL Y DE CAJA PARA DRENAJE



Foto: 6. PINTURA GENERAL EN AULAS, LIMPIEZA DE VENTANAS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público