

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TELES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CALVARIO, LOTE NO. 1 SECTOR 4 VALLE ALEG
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0079-45	FECHA:	8/09/25



Foto: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO




Foto: SUSTITUCIÓN DE PISO DE GRANITO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eduardo Elgi L.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

