

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB PABLO NERUDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida Sector 2 Lote 1 Zona 12 Anexo Villa Lobos II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0180-45	FECHA:	12 de marzo de 2025



Foto: 1 INSTALACIÓN DE PISO EN AULAS



Foto: 2 INSTALACIÓN DE PISO EN AULAS



Foto: 3 INSTALACIÓN DE PISO EN AULAS



Foto: 4 INSTALACIÓN DE PISO EN AULAS



Foto: 5 PINTURA DE SALONES



Foto: 6 PINTURA DE SALONES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB PABLO NERUDA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1a. Avenida Sector 2 Lote 1 Zona 12 Anexo Villa Lobos II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-0180-45	FECHA:	12 de marzo de 2025



Foto: 7 INSTALACIÓN DE PISO EN CORREDORES



Foto: 8 INSTALACIÓN DE PISO EN CORREDORES



Foto: 9 REPELLO Y ACADADOS EN DIRECCIÓN



Foto: 10 REPELLO Y ACABADOS EN DIRECCIÓN

Foto:


Foto:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

