

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

|                             |                   |                                |                                      |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | GUATEMALA         | MUNICIPIO:                     | VILLA NUEVA                          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EOUM No. 600 D JV | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 18 AVE. 21-65 VILLA LOBOS I, ZONA 12 |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-15-1992-43     | FECHA:                         | 17/10/2025                           |



Foto: 1 Cambio de piso



Foto: 2 Cambio de piso



Foto: 3 Cambio de piso



Foto: 4 Colocación de cielo falso en dirección



Foto: 5 Aplicación de repello con monocapa



Foto: 6 Visita

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

