

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM NO. 597 VILLALOBOS I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3A AVE. 32-10, COLONIA VILLA LOBOS I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-1998-43	FECHA:	13 DE MARZO 2025



Foto 1: bodega




Foto 2: puerta cocina



Foto 3: demolicion para puerta




Foto 4: ventana



Foto 5: cambio de baño



Foto 6: baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de 597



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

