

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Asociación de Periodistas de Guatemala" -A.P.G-	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	8va. Calle 3-38 zona 2, San José, Villa Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2003-43	FECHA:	17/03/2025



Foto 1: Caja eléctrica 1 planta baja



Foto 2: Caja eléctrica 2 planta baja



Foto 3: Tomacorrientes grados 1ro. 2do. 3ro. Secciones A, B, C



Foto 4: ventanas de grados segundo nivel



Foto 5: Servicios sanitarios mingitorios



Foto 6: Puertas sanitarios de niños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

