

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM TECÚN UMÁN J.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10 AV. 4-81 ZONA 3, ALDEA NUEVO BÁRCENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2006-43	FECHA:	18 DE MARZO DE 2025




Foto: 1Foto: 1Techado de cancha la fotografía. Cambio de laminas y costaneras ya que se encuentran en mal estado.



Foto: 2 En la imagen se puede visualizar que los pisos están deteriorados



Foto: 3 Piso de corredor en mal estado



Foto: 4 Falta regilla en el área del patio trasero




Foto: 5




Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público