



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                                   |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | Guatemala     | MUNICIPIO:                     | Villa Nueva                       |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM UNESCO   | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | 7calle 3-73 zona 3 Santa Isabel I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 01-15-2007-43 | FECHA:                         | 14 de marzo de 2025               |



Foto: 1 Mejoras en aula



Foto: 2 Eliminar goteo



Foto: 3 Pintura en pared



Foto: Pintura en paredes



Foto: 5 Mejora en rejías



Foto: 6 Alumbrado en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|                                                                                                                               |                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|