

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA NO.580 JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 AVENIDA 9-12 ZONA 2 ALDEA LO DE RAMIREZ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2009-43	FECHA:	29 DE ABRIL DE 2025



Foto: 1 Cambio de Piso en 3 aulas en mal estado.



Foto: 2 Pintura para la parte externa del edificio.



Foto: 3 Cambio de Migitorios por pileta



Foto: 4 Nivelar patio



Foto: 5 Mejoramiento de patio



Foto: 6 Colocación de piso sobre torta en la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Olga Marina R.C.
Firma y sello del Presidente de la OPF

RAMIREZ VILLA NUEVA, GUATEMALA
E.O.R.M. No. 580
LO DE RAMIREZ
J.M.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
N.º 580 LO DE RAMIREZ
DIRECCIÓN
VILLA NUEVA, GUATEMALA