

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM No. 672	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10 avenida 12-78 zona 5, Colonia Renacimiento
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2014-43	FECHA:	1/04/2025



Foto: 1 Estado inicial del techo del corredor



Foto: 2 Láminas en mal estado.



Foto: 3 Estado del piso de corredores.



Foto: 4 El mal estado del piso es peligroso para la integridad física de los alumnos.



Foto: 5 Mal estado del sistema eléctrico, el cual se encuentra en la cocina y se moverá de lugar.



Foto: 6 Estado del sistema eléctrico de aulas y corredores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público