

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROYECTO COLONIAS UNIDAS, JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	6 AV. 7-43 ZONA 6 RESIDENCIALES CATALINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2702-43	FECHA:	18/03/2025



Foto: 1 Mejorar los canales y bajadas de agua en el modulo 1



Foto: 2 Se ha identificado un problema recurrente de filtración de agua durante las lluvias en varias aulas



Foto: 3 Se necesita dar mantenimiento al canal de concreto



Foto: 4 Se necesita ampliar la entrada de aire y colocar ventana



Foto: 5 Se necesita mejorar la estructura y cambio de laminas en modulo de madera



Foto: 6 Se necesita resguardar la estructura que por humedad se esta deteriorando

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público