

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa A EOUM "Villalobos Sur"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle 11-98 Zona 2 Residenciales Villa Lobos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2703-42	FECHA:	12 de marzo 2025



Foto: 1 Cercos en mal estado lado interno



Foto: 2 Cercos en mal estado lado frente



Foto: 3 Cercos cortados lado trasero




Foto: 4 Cercos cortados del lado frente




Foto: 5 Cercos en mal estado de la parte de atrás de la escuela



Foto: 6 Cercos cortados parte trasera de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa A EOUM "Villalobos Sur"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle 11-98 Zona 2 Residenciales Villa Lobos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2703-42	FECHA:	12 de marzo 2025



Foto: 1 Ventanas en mal estado



Foto: 2 Ventanas selladas no hay ventilación



Foto: 3 Ventanas selladas no hay ventilación



Foto: 4 Ventanas en mal estado y selladas




Foto: 5 Vidrios quebrados



Foto: 6 Ventas en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa A EOUM "Villalobos Sur"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle 11-98 Zona 2 Residenciales Villa Lobos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2703-42	FECHA:	12 de marzo 2025



Foto: 1 Pila sobre puesta



Foto: 2 Mala colocación de pila plástica



Foto: 3 La tubería de la pila está mal ubicada y la pila de plástico se mueve mucho y se quiebra constantemente la tubería.



Foto: 4 No desfoga bien en el drenaje




Foto: 5 Hay que reubicar la pila



Foto: 6 El desfoga de la pila al drenaje esta mal diseñado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa A EOUM "Villalobos Sur"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	2a. Calle 11-98 Zona 2 Residenciales Villa Lobos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2703-42	FECHA:	12 de marzo 2025



Foto: 1 Lámina en mal estado



Foto: 2 Lámina mal colocada



Foto: 3 Filtraciones de agua por lámina levantada



Foto: 4 Lámina en mal estado



Foto: 5 Filtraciones de agua por lámina levantada



Foto: 6 Lámina en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

