

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta No.2265 Valle Verde Jornada	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	3ra calle A9-37 Colonia Valle Verde Z6 de Villa Nueva
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-2745-43	FECHA:	29/10/2025



Foto 1: Piso en baño niños, piso en baños de niñas y reparacion de tuberia ya que esta tapada la reposadera



Foto 2: Sustitucion de balcones.



Foto 3: Cambio de pila



Foto 4: Cambi de baño Direccion



Foto 5: Colocacion de tubo detrás de columna para agua



Foto 6: Reparacion cielo falso Nivel Primario, reparacion de banqueta.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---