



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM TECÚN UMÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	10 AV. 4-81 ZONA 3, ALDEA NUEVO BÁRCENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-6039-42	FECHA:	18 DE MARZO DE 2025



Foto: 1 Cambio de piso del sanitario de docentes la fotografía, muestra el deterioro y la humedad .



Foto: 2 cambio de rejas de acceso para los juegos, en la fotografía muestra que necesita cambio porque ya no se pueden abrir y son un peligro para los estudiantes.



Foto: 3 En la imagen se puede visualizar que los pisos estan deteriorados . La fotografia muestra que solo hay una torta de semento la cual crea mucho polvo.



Foto: 4 En la imagen se puede visualizar que la baranda esta deteriorados . La fotografia muestra que el peligro en paso para los alumnos.



Foto: 5 En la imagen se puede visualizar que es necesario el cambio para que sean ventanas corredizas ya que se encierra mucho el calor.



Foto: 6 En la imagen se puede visualizar del estado de la bodega ,es necesario la restuaracion ya que los objetos guardados estan en mal estado debido al polvo y la humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

