

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	12 Avenida 9-12 zona 2 Aldea lo de Ramírez
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-6078-43	FECHA:	25/03/2025



Foto: 1 MEJORAMEINTO DE TECHO



Foto: 2 MEJORAMIENTO DE SANITARIOS



Foto: 3 MEJORAMIENTO DE SISTEMA ELÉCTRICO




Foto: 4 COLOCACIÓN DE VENTANA



Foto: 5 COLOCACIÓN DE BALCÓN



Foto: 6 MEJORAMIENTO DE SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la DP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

