

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ETERNA PRIMAVERA J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4a. Avenida 4-60 zona 4 Colonia Eterna Primavera
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-6402-43	FECHA:	20 de mayo de 2025




Foto: 1 salones a trabajar



Foto: 2 salones con techo bajo, sin mucha ventilación




Foto: 3, salón bajo con poca ventilación



Foto: 4 Ventanas pequeñas sin función ya que no permiten ventilación




Foto: 5 ventanas pequeñas que no se pueden abrir y no permiten ventilación en los salones.



Foto: 6, ventanas sin balcones, pequeñas y con poca ventilación.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE   Firma y Sello Director Centro Educativo  