

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Mixta Lomas de Villalobos J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana K Lote 8-A Lomas de Villalobos
ESTABLECIMIENTO:	01-15-6406-43	FECHA:	02/06/2025



Foto 7: remozamiento mingitorio lado frontal



Foto 8: remozamiento mingitorio



Foto 9: Remodelación ventana frotal de 3ro




Foto 10: Remozamiento patio trasero



Foto 11: Remozamiento patio lado oriental



Foto 12: Remozamiento de ventanas de 6to grado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la DPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Guatemala	MUNICIPIO:	Villa Nueva
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Lomas de Villalobos J.V.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Manzana K Lote 8-A Lomas de Villalobos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-6406-43	FECHA:	02/06/2025



Foto 1: Remodelación de ventana 1ro



Foto 2: Remodelación ventana 4to



Foto 3: Remodelación de patio



Foto 4: Remodelación de patio lado frontal



Foto 5: Remodelación de ventana 3ro




Foto 6: Remodelación de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Consejo de Padres De Familia

PRIMERA VESPECIA

Firma y Sello Director Centro Educativo

[Signature]

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA Lomas de Villalobos J.V.

DIRECCIÓN

Villa Nueva, Guatemala