

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOMAS DE VILLALOBOS JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 CALLE 0-55 MANZA 4 LOTE 8-A COLONIA LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-6600-43	FECHA:	8/10/2025



Foto 1: Colocación de piso salon 1



Foto 2: Mejoramiento de ventanas



Foto 3: colocacion de psio salon 2



Foto 4: colocacion de psio salon 3



Foto 5: colocación de piso en sanitarios niños



Foto 6: colocacion de psio sanitario para niñas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	GUATEMALA	MUNICIPIO:	VILLA NUEVA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LOMAS DE VILLALOBOS JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	21 CALLE 0-55 MANZA 4 LOTE 8-A COLONIA LOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	01-15-6600-43	FECHA:	8/10/2025



Foto 7: colocacion de canales



Foto 8: Cambio de lámina



Foto 9: colocación de canales y bajada de agua




Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público

